



SERVICE INFO – INA 0123



Lugnare gång hos motorn vid ombyggnad från fast remskiva till frinav på generatorn

Modeller:

BMW: 320d (E90, E91, E93),
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)

Tillverkningsår: 2004 - 2011

Motorer: M47, N47

Best.nr.:

INA-OAP Generator till Valeo
535 0063 10
TG15C073/TG15C093
535 0202 10
TG15C072/TG17C010/
TG17C048
535 0203 10
FG18D024/FG18S019




Bild 1: Utbyte av fast remskiva mot generatorfrinav

Vibrationer och störande oljud från aggregatdriftens område, kan uppstå hos ovan angivna fordon med fast remskiva på generatorn. Dessa uppstår som följd av långt större ojämnheter i varvtalet hos dieselmotorer, jämfört med bensinmotorer.

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar att den fasta remskivan byts ut mot generatorfrinav hos de nämnda fordonen.
OBS: Medföljande monteringsanvisningar skall ovillkorligen följas!

Generatorfrinavet frikopplar aggregatdrivningen från ojämnheter i varvtalet hos motorn och säkerställer en jämn och därmed lugn gång hos poly-v remmen. Som följd av detta kan man uppnå en tystare och mera behaglig gång hos motorn.



Bild 2: Generatorfrinav 535 0063 10 (vänster), 535 0202 10 (i en mitt), 535 0203 10 (höger)

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen
www.schaeffler-aftermarket.com, eller **www.RepXpert.com**

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0123